


能高越嶺道東段具通行風險之災害點

- 一、 紀錄時間：112 年 11 月 8 日至 12 日
- 二、 案由：112 年歷杜蘇芮、海葵及小犬颱風挾帶的豪雨侵襲，紀錄東段路況資訊並提供山友須特別注意通行之災害點。
- 三、 以下紀錄順序與照片方向為由東向西，請由天池方向經過的登山客留意。

天長隧道西口至能高越嶺道東段登山口	
位置:N24.037818,E121.353914 說明:今年(112 年)汛期造成的大崩塌，已闢出單人通行之步徑，惟邊坡仍不穩定，請小心通行。	
位置:N24.035879,E121.348306 說明:今年(112 年)汛期造成的崩塌，土石與倒木掩蓋原有道路，建議下切繞路通行。	
能高越嶺道東段登山口迄檜林保線所	

<p>位置:N24.026902,E121.322703</p> <p>說明:危崖，請小心通行。</p>	
<p>位置:N24.025837,E121.320926</p> <p>說明:危崖，請小心通行。</p>	
<p>位置:N24.026046,E121.318356</p> <p>說明:危崖，請小心通行。</p>	
<p>位置:N24.026017,E121.318076</p> <p>說明:危崖，請小心通行。</p>	

<p>位置:N24.026464,E121.314426</p> <p>說明:危崖，請小心通行。崩溝西側接回山徑處地勢陡峭，請小心攀爬。</p>	
<p>位置:N24.026439,E121.312737</p> <p>說明:危崖，請小心通行。</p>	
<p>檜林保線所至光被八表碑</p>	
<p>位置:N24.025923,E121.295214</p> <p>說明:此處相當危險，崩溝直落溪底，沒有植被，坡面為細碎土石，踏點不穩，請小心通行。</p>	
<p>位置:N24.027484,E121.294117</p> <p>說明:溪溝遍布大石，地勢陡峭，請小心通行。</p>	

位置:N24.027557,E121.294033

說明:大石溝西側接回山徑處地勢陡

峭，雜草叢生、路跡不明且路基不

穩，請小心通行。

