

簽 於森林育樂科

114年7月5日

主旨：檢陳太平山國家森林遊樂區蹦蹦車站，114年6月份各項營運報表，簽請鑒核。

說明：本案軌道巡查一至四級保養記錄表，已確實執行完成。

擬辦：奉核後，原簽影本及報表正本由蹦蹦車站存檔備查，文存參。

敬陳

秘書

副分署長

分署長

森林育樂科

謹簽

承辦人單位簽署：

承辦人

技術士林耀堂

技正阮名揚

科(室)核稿

森林育樂科



1141341309 114/07/05

太平山蹦蹦車設施維護執行情形

更新日期：114.6.30

1.軌道設施:

路線里程	養護單位	最近 1 次檢查日期/ (預計下次檢修日期)	說明
		月檢	
0K-3K	太平山 蹦蹦車站		

2.機車設施:

機車 編號	噸 數	配置 車庫	最近 1 次檢查日期/ (預計下次檢修日期)				使用 情形	說明
			一級	二級	三級	四級		
1	2	蹦蹦車 保養廠	每日實施	114.6.10 (114.7.8)	114.4.22 (114.7.22)	113.10.22 (114.10.28)	使用中	
2	2	蹦蹦車 保養廠	每日實施	114.6.10 (114.7.8)	114.4.22 (114.7.22)	113.10.22 (114.10.28)	使用中	
3	2	蹦蹦車 保養廠	每日實施	114.6.10 (114.7.8)	114.5.27 (114.8.26)	113.9.24 (114.9.23)	使用中	
5	2	蹦蹦車 保養廠	每日實施	114.6.10 (114.7.8)	114.5.27 (114.8.26)	113.9.24 (114.9.23)	使用中	
6	3	蹦蹦車 保養廠	每日實施	114.6.10 (114.7.8)	114.6.24 (114.9.23)	113.8.27 (114.8.26)	使用中	
7	3	蹦蹦車 保養廠	每日實施	114.6.10 (114.7.8)	114.6.24 (114.9.23)	113.8.27 (114.8.26)	使用中	

機車 編號	噸 數	配置 車庫	最近 1 次檢查日期/ (預計下次檢修日期)				使用 情形	說明
			一級	二級	三級	四級		
8	3	蹦蹦車 保養廠	每日實施	114.6.10 (114.7.8)	114.4.22 (114.7.22)	(114.10.28)	使用 中	
9	3	蹦蹦車 保養廠	每日實施	114.6.10 (114.7.8)	114.4.22 (114.7.22)	(114.10.28)	使用 中	

蹦蹦車客車保養紀錄表 (111.09.15 版) 表七

保養頻率：每 2 個月實施 1 次

114 年 6 月

車 號												無障礙 (1)	運輸板車	備註
項次	保 養 項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	車頂排水槽清潔	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	清理汙泥及樹葉
2	座椅機構及破損檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	翻背功能檢查/ 座椅有無破損
3	帶狀煞車及拉桿調整	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	煞車片厚度 不低於：3mm
4	氣軔系統檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	管路有無 洩漏/破損
5	輪緣及踏面擦傷檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	輪緣擦傷標準 不超過：20mm
6	輪緣直立磨耗檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	輪緣厚度標準 不低於：15mm
7	軸承檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	行駛中是否 有異音產生
8	連結器及防脫插銷 檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	檢查連結器外觀/ 防脫插銷定位
9	避震彈簧檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	彈簧座有無龜裂
10	儲氣桶排水考克	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	排水功能 是否正常
11	電氣連結線檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	線路有無 洩漏/破損
12	輪椅固定裝置檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	固定裝置 是否牢固
13	廣播系統及緊急按鈕檢 查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	功能是否正常
14	客車製造編號	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	編寫製造編號

備註：

1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。
2. 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*、無此設備打一。
3. 填*記號者需填說明原因。
4. 項次 9.軸承檢查部分，若行駛過程有異音，則須進一步做檢查。

製表：技術士李書丞

保養員：張曜顯

單位主管：技正阮名揚

TPS-NFRA-FOR-0804-17 A/0

蹦蹦車客車保養紀錄表 (111.09.15 版)

表七

保養頻率：每 2 個月實施 1 次

114 年 6 月

車 號		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	無障礙 (2)	備註
項次	保 養 項 目													
1	車頂排水槽清潔	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	清理汙泥及樹葉
2	座椅機構及破損檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	翻背功能檢查/ 座椅有無破損
3	帶狀煞車及拉桿調整	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	煞車片厚度 不低於：3mm
4	氣軔系統檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	管路有無 洩漏/破損
5	輪緣及踏面擦傷檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	輪緣擦傷標準 不超過：20mm
6	輪緣直立磨耗檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	輪緣厚度標準 不低於：15mm
7	軸承檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	行駛中是否 有異音產生
8	連結器及防脫插銷 檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	檢查連結器外觀/ 防脫插銷定位
9	避震彈簧檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	彈簧座有無龜裂
10	儲氣桶排水考克	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	排水功能 是否正常
11	電氣連結線檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	線路有無 洩漏/破損
12	輪椅固定裝置檢查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	固定裝置 是否牢固
13	廣播系統及緊急按鈕檢 查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	功能是否正常
14	客車製造編號	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	編寫製造編號

備註：

1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。
2. 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*、無此設備打一。
3. 填*記號者需填說明原因。
4. 項次 9.軸承檢查部分，若行駛過程有異音，則須進一步做檢查。

製表：技術士李書丞

保養員：契約張曜顯 06601560

單位主管：技正阮名揚 06130850

TPS-NFRA-FOR-0804-17 A/0

蹦蹦車動力機車頭二級保養紀錄表 (111.09.15 版) 表四

車號： 1 號

保養頻率：每月保養日實施 1 次

114 年 6 月 10 日

項次	保養項目	檢查結果	里程數(公里)	本次保養概況	備註
1	空氣濾清器吹塵清潔	✓			將積塵及汙垢清理乾淨
2	目視檢查剎車系統	✓			煞車片厚度不低於:3mm
3	燃料系統洩漏檢查	✓			管路有無洩漏/破損
4	自力復軌裝置檢查				
5	檢查輪緣及踏面擦傷	✓			輪緣擦傷標準不超過：20mm
6	檢查輪緣直立磨耗	✓			輪緣厚度標準不低於：15mm
7	測試軸承有無異音	✓			行駛中有無異音
8	連結器功能檢查	✓			功能是否正常
9	引擎開關及儀表檢查	✓			各開關/燈號功能是否正常
10	車燈及電器用品(設備)檢查	✓			燈泡亮度檢查/設備功能是否正常
11	油門控制把手作用檢查	✓			功能是否正常
12	電氣連結線檢查				
13	氣軔系統連接管檢查				
14	手煞車機構檢查	✓			鬆軔/緊軔功能是否正常

- 備註：
1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。
 2. 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*、無此設備打一。
 3. 填*記號者需填說明原因。
 4. 項次 7.軸承檢查部分，若行駛過程有異音，則須進一步做檢查。

TPS-NFRA-FOR-0804-08 A/1

製表： 技術士李書丞

保養員：

契約張曜顯

單位主管：

技正阮名揚

蹦蹦車動力機車頭二級保養紀錄表 (111.09.15 版) 表四

車號：2 號

保養頻率：每月保養日實施 1 次

114 年 6 月 10 日

項次	保養項目	檢查結果	里程數(公里)	本次保養概況	備註
1	空氣濾清器吹塵清潔	✓			將積塵及汙垢清理乾淨
2	目視檢查氣軔系統	✓			煞車片厚度不低於:3mm
3	燃料系統洩漏檢查	✓			管路有無洩漏/破損
4	自力復軌裝置檢查	✓			作動是否正常
5	檢查輪緣及踏面擦傷	✓			輪緣擦傷標準不超過：20mm
6	檢查輪緣直立磨耗	✓			輪緣厚度標準不低於：15mm
7	測試軸承有無異音	✓			行駛中有無異音
8	連結器功能檢查	✓			功能是否正常
9	引擎開關及儀表檢查	✓			各開關/燈號功能是否正常
10	車燈及電器用品(設備)檢查	✓			燈泡亮度檢查/設備功能是否正常
11	油門控制把手作用檢查	✓			功能是否正常
12	電氣連結線檢查	✓			線路有無洩漏/破損
13	氣軔系統連接管檢查	✓			管路有無洩漏/破損
14	手煞車機構檢查	✓			鬆軔/緊軔功能是否正常

- 備註：
1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。
 2. 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*、無此設備打一。
 3. 填*記號者需填說明原因。
 4. 項次 7.軸承檢查部分，若行駛過程有異音，則須進一步做檢查。

TPS-NFRA-FOR-0804-08 A/1

製表：技術士李書丞

保養員：張曜顯 06/3 1500

單位主管：技正阮名揚 06/3 0820

蹦蹦車動力機車頭二級保養紀錄表 (111.09.15 版) 表四

車號：3 號

保養頻率：每月保養日實施 1 次

114 年 6 月 10 日

項次	保養項目	檢查結果	里程數(公里)	本次保養概況	備註
1	空氣濾清器吹塵清潔	✓			將積塵及污垢清理乾淨
2	目視檢查剎車系統	✓			煞車片厚度不低於:3mm
3	燃料系統洩漏檢查	✓			管路有無洩漏/破損
4	自力復軌裝置檢查				
5	檢查輪緣及踏面擦傷	✓			輪緣擦傷標準不超過：20mm
6	檢查輪緣直立磨耗	✓			輪緣厚度標準不低於：15mm
7	測試軸承有無異音	✓			行駛中有無異音
8	連結器功能檢查	✓			功能是否正常
9	引擎開關及儀表檢查	✓			各開關/燈號功能是否正常
10	車燈及電器用品(設備)檢查	✓			燈泡亮度檢查/設備功能是否正常
11	油門控制把手作用檢查	✓			功能是否正常
12	電氣連結線檢查				
13	氣軔系統連接管檢查				
14	手煞車機構檢查	✓			鬆軔/緊軔功能是否正常

備註：

1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。
2. 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*。
3. 填*記號者需填說明原因。
4. 項次 7.軸承檢查部分，若行駛過程有異音，則須進一步做檢查、無此設備打一。

TPS-NFRA-FOR-0804-08 A/1

製表：技術士李耀顯

保養員：

契約張曜顯 0610 1510

單位主管

技正阮元揚 0613 850

蹦蹦車動力機車頭二級保養紀錄表 (111.09.15 版) 表四

車號：5 號

保養頻率：每月保養日實施 1 次

114 年 6 月 10 日

項次	保養項目	檢查結果	里程數(公里)	本次保養概況	備註
1	空氣濾清器吹塵清潔	✓			將積塵及汙垢清理乾淨
2	目視檢查剎車系統	✓			煞車片厚度不低於:3mm
3	燃料系統洩漏檢查	✓			管路有無洩漏/破損
4	自力復軌裝置檢查				
5	檢查輪緣及踏面擦傷	✓			輪緣擦傷標準不超過：20mm
6	檢查輪緣直立磨耗	✓			輪緣厚度標準不低於：15mm
7	測試軸承有無異音	✓			行駛中有無異音
8	連結器功能檢查	✓			功能是否正常
9	引擎開關及儀表檢查	✓			各開關/燈號功能是否正常
10	車燈及電器用品(設備)檢查	✓			燈泡亮度檢查/設備功能是否正常
11	油門控制把手作用檢查	✓			功能是否正常
12	電氣連結線檢查				
13	氣軔系統連接管檢查				
14	手煞車機構檢查	✓			鬆軔/緊軔功能是否正常

備註：

1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。
2. 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*。
3. 填*記號者需填說明原因。
4. 項次 7.軸承檢查部分，若行駛過程有異音，則須進一步做檢查、無此設備打一。

TPS-NFRA-FOR-0804-08 A/1

製表：技術員李書丞

保養員：

契約張曜輝
機械助理

單位主管：

技正阮名揚

蹦蹦車動力機車頭二級保養紀錄表 (111.09.15 版) 表四

車號： 6 號

保養頻率：每月保養日實施 1 次

114 年 6 月 10 日

項次	保養項目	檢查結果	里程數(公里)	本次保養概況	備註
1	空氣濾清器吹塵清潔	✓	10904Km	清潔	將積塵及汙垢清理乾淨
2	目視檢查氣軔系統	✓		7mm	煞車片厚度不低於:3mm
3	燃料系統洩漏檢查	✓			管路有無洩漏/破損
4	自力復軌裝置檢查	✓			作動是否正常
5	檢查輪緣及踏面擦傷	✓		0mm	輪緣擦傷標準不超過：20mm
6	檢查輪緣直立磨耗	✓		前27mm 后29mm	輪緣厚度標準不低於：15mm
7	測試軸承有無異音	✓		施打黃油	行駛中有無異音
8	連結器功能檢查	✓			功能是否正常
9	引擎開關及儀表檢查	✓			各開關/燈號功能是否正常
10	車燈及電器用品(設備)檢查	✓			燈泡亮度檢查/設備功能是否正常
11	油門控制把手作用檢查	✓			功能是否正常
12	電氣連結線檢查	✓			線路有無洩漏/破損
13	氣軔系統連接管檢查	✓			管路有無洩漏/破損
14	手煞車機構檢查	✓			鬆軔/緊軔功能是否正常

備註：

1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。
2. 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*。
3. 填*記號者需填說明原因。
4. 項次 7.軸承檢查部分，若行駛過程有異音，則須進一步做檢查、無此設備打一。

TPS-NFRA-FOR-0804-08 A/1

製表：技術士李書丞

保養員：契約張曜顯 06/10 1530

單位主管：技正阮名揚 6/10 920

蹦蹦車動力機車頭二級保養紀錄表 (111.09.15 版) 表四

車號： 7 號

保養頻率：每月保養日實施 1 次

114 年 6 月 10 日

項次	保養項目	檢查結果	里程數(公里)	本次保養概況	備註
1	空氣濾清器吹塵清潔	✓	7845Km	清潔	將積塵及汙垢清理乾淨
2	目視檢查氣軔系統	✓		7mm	煞車片厚度不低於:3mm
3	燃料系統洩漏檢查	✓			管路有無洩漏/破損
4	自力復軌裝置檢查	✓			作動是否正常
5	檢查輪緣及踏面擦傷	✓		0mm	輪緣擦傷標準不超過：20mm
6	檢查輪緣直立磨耗	✓		前28mm 后28mm	輪緣厚度標準不低於：15mm
7	測試軸承有無異音	✓		添加黃油	行駛中有無異音
8	連結器功能檢查	✓			功能是否正常
9	引擎開關及儀表檢查	✓			各開關/燈號功能是否正常
10	車燈及電器用品(設備)檢查	✓			燈泡亮度檢查/設備功能是否正常
11	油門控制把手作用檢查	✓			功能是否正常
12	電氣連結線檢查	✓			線路有無洩漏/破損
13	氣軔系統連接管檢查	✓			管路有無洩漏/破損
14	手煞車機構檢查	✓			鬆軔/緊軔功能是否正常
15	變速箱傳動齒輪檢查	✓			是否鬆動

備註：

1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。
2. 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*。
3. 填*記號者需填說明原因。
4. 項次 7.軸承檢查部分，若行駛過程有異音，則須進一步做檢查、無此設備打一。

TPS-NFRA-FOR-0804-08 A/1

製表：技師 李書福

保養員：

契約張曜顯
機械助理

單位主管：

技正 阮名揚

蹦蹦車動力機車頭二級保養紀錄表 (111.09.15 版) 表四

車號： 8 號

保養頻率：每月保養日實施 1 次

114 年 6 月 10 日

項次	保養項目	檢查結果	里程數(公里)	本次保養概況	備註
1	空氣濾清器吹塵清潔	✓	2582h. 2867km	清潔	將積塵及汙垢清理乾淨
2	目視檢查氣軔系統	✓		6.6mm	煞車片厚度不低於:3mm
3	燃料系統洩漏檢查	✓			管路有無洩漏/破損
4	自力復軌裝置檢查	✓			作動是否正常
5	檢查輪緣及踏面擦傷	✓		0mm	輪緣擦傷標準不超過:20mm
6	檢查輪緣直立磨耗	✓		前29mm 后28mm	輪緣厚度標準不低於:15mm
7	測試軸承有無異音	✓		施打黃油	行駛中有無異音
8	連結器功能檢查	✓			功能是否正常
9	引擎開關及儀表檢查	✓			各開關/燈號功能是否正常
10	車燈及電器用品(設備)檢查	✓			燈泡亮度檢查/設備功能是否正常
11	油門控制把手作用檢查	✓			功能是否正常
12	電氣連結線檢查	✓			線路有無洩漏/破損
13	氣軔系統連接管檢查	✓			管路有無洩漏/破損
14	手煞車機構檢查	✓			鬆軔/緊軔功能是否正常
15	變速箱傳動齒輪檢查	✓			是否鬆動

備註:

1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。
2. 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*。
3. 填*記號者需填說明原因。
4. 項次 7.軸承檢查部分，若行駛過程有異音，則須進一步做檢查、無此設備打一。

TPS-NFRA-FOR-0804-08 A/1

製表: 技術員 張曜顯

保養員:

契約張曜顯
機械助理

單位主管:

技正阮名揚

蹦蹦車動力機車頭二級保養紀錄表 (111.09.15 版) 表四

車號： 9 號

保養頻率：每月保養日實施 1 次

114 年 6 月 10 日

項次	保養項目	檢查結果	里程數(公里)	本次保養概況	備註
1	空氣濾清器吹塵清潔	✓	859.4h	清潔	將積塵及汙垢清理乾淨
2	目視檢查氣軔系統	✓		更新	煞車片厚度不低於:3mm
3	燃料系統洩漏檢查	✓			管路有無洩漏/破損
4	自力復軌裝置檢查	✓			作動是否正常
5	檢查輪緣及踏面擦傷	✓			輪緣擦傷標準不超過:20mm
6	檢查輪緣直立磨耗	✓		0mm 前28mm 後27mm	輪緣厚度標準不低於:15mm
7	測試軸承有無異音	✓		張打黃油	行駛中有無異音
8	連結器功能檢查	✓			功能是否正常
9	引擎開關及儀表檢查	✓			各開關/燈號功能是否正常
10	車燈及電器用品(設備)檢查	✓			燈泡亮度檢查/設備功能是否正常
11	油門控制把手作用檢查	✓			功能是否正常
12	電氣連結線檢查	✓			線路有無洩漏/破損
13	氣軔系統連接管檢查	✓			管路有無洩漏/破損
14	手煞車機構檢查	✓			鬆軔/緊軔功能是否正常
15	變速箱傳動齒輪檢查	✓			是否鬆動

備註:

1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。
2. 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*。
3. 填*記號者需填說明原因。
4. 項次 7.軸承檢查部分，若行駛過程有異音，則須進一步做檢查、無此設備打一。

TPS-NFRA-FOR-0804-08 A/1

製表：技術士 蔡宗

保養員：

契約張曜顯
機械助理

單位主管：

技正阮名揚

蹦蹦車動力機車頭三級保養紀錄表 (111.09.15 版) 表五

車號： 6 號

上次 114 年 3 月 25 日 實施

保養頻率：每 3 個月的保養日實施 1 次

本次 114 年 4 月 24 日 實施

項次	保養項目	檢查結果	里程數(公里)	本次保養概況	備註
1	引擎機油更換	✓	10949km		每半年或 5000 公里進行更換
2	柴油濾清器更換	✓			每半年或 1 萬公里進行更換
3	機油濾清器更換	✓			每半年或 5000 公里進行更換
4	空氣濾清器更換	✓			每半年或 5000 公里進行更換
5	排氣系統檢查	✓			排放氣體顏色是否正常
6	引擎線路檢查	✓			檢查線路有無破損/老化
7	皮帶及風扇檢查	✓			皮帶有無鬆動及磨損嚴重現象
8	帶狀煞車、拉桿調整及壓力檢測。	✓			氣軔壓力: 3.8kg/cm ² 剎車片厚度 > 3mm
9	傳動鍊條調整	✓		中心鍊條更新	適當調整鍊條鬆緊度
10	避震彈簧箱檢查	✓			箱體外觀有無龜裂現象
11	引擎及變速箱固定橡皮檢查	✓			檢查橡皮有無破損及老化現象
12	冷卻系統檢查	✓			內部有無堵塞/管路有無洩漏

備註：

1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。
2. 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*。
3. 填*記號者需填說明原因。

TPS-NFRA-FOR-0804-09 A/1

製表 技術士李書丞

保養員：張曜顯 0626 1540

單位主管：技正阮名揚 0627 0905

蹦蹦車動力機車頭三級保養紀錄表 (111.09.15 版) 表五

車號： 7 號

上次 114 年 3 月 25 日 實施

保養頻率：每 3 個月的保養日實施 1 次

本次 114 年 6 月 24 日 實施

項次	保養項目	檢查結果	里程數(公里)	本次保養概況	備註
1	引擎機油更換	✓	8907km		每半年或 5000 公里進行更換
2	柴油濾清器更換	✓			每半年或 1 萬公里進行更換
3	機油濾清器更換	✓			每半年或 5000 公里進行更換
4	空氣濾清器更換	✓			每半年或 5000 公里進行更換
5	排氣系統檢查	✓			排放氣體顏色是否正常
6	引擎線路檢查	✓			檢查線路有無破損/老化
7	皮帶及風扇檢查	✓			皮帶有無鬆動及磨損嚴重現象
8	帶狀煞車、拉桿調整及壓力檢測。	✓			氣軔壓力: 3.8kg/cm ² 剎車片厚度 > 3mm
9	傳動鍊條調整	✓		中心鍊條更新	適當調整鍊條鬆緊度
10	避震彈簧箱檢查	✓			箱體外觀有無龜裂現象
11	引擎及變速箱固定橡皮檢查	✓			檢查橡皮有無破損及老化現象
12	冷卻系統檢查	✓			內部有無堵塞/管路有無洩漏

備註：

1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。
2. 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*。
3. 填*記號者需填說明原因。

TPS-NFRA-FOR-0804-09 A/1

製表：技術士李書承

保養員：契約張曜顯 0624 1540

單位主管：技正阮名揚 0627 0905

蹦蹦車動力機車頭一級保養紀錄表(每天實施) (111.09.15版)

表一

車號

1號機關車

3號機關車

6號機關車

2號機關車

5號機關車

7號機關車

114年 6月

項號	名稱	日期										
			6/1		6/2		6/3		6/4		6/5	
			8	9	7	9	8	9	8	9	5	9
1	檢查引擎機油量是否足夠		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	檢查變速箱油量是否足夠		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	檢查冷卻液量是否足夠		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	檢查撒水箱水量是否足夠		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	檢查連結器及防脫插銷是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	檢查電器連結線是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	檢查氣軔系統連結管是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	目視自力復軌插銷是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	檢查儲氣桶排水是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	測試廣播系統是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	測試撒砂設備是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	測試撒水設備是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	檢查燃油量是否足夠		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	檢查消防設備(滅火器)是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	測試車輛照明是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	測試喇叭是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	測試煞車系統是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	檢查行車紀錄器是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	是否暖車5分鐘以上		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	車輛是否清潔		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	檢查客車安全鏈條是否正常		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
擔任司機			廖宇航	廖宇航	廖宇航	廖宇航	廖宇航	廖宇航	廖宇航	廖宇航	廖宇航	廖宇航
幹部確認			技術士 廖宇航	技術士 廖宇航	技術士 廖宇航	技術士 廖宇航	技術士 廖宇航	技術士 廖宇航	技術士 廖宇航	技術士 廖宇航	技術士 廖宇航	技術士 廖宇航

備註: 1. 操作人員須穿戴適宜之安全護具後, 始准作業。
2. 檢查結果: 正常請打v、經修護者打O、當日未修繕打*。
3. 填*記號者需說明原因。

保養員:

契約張曜顯
0607
0700

站長:

技術士林耀堂
0606
0720

單位主管:

技正阮名揚
0613
0830

TPS-NFRA-FOR-0804-05 A/2

蹦蹦車動力機車頭一級保養紀錄表(每天實施) (114.05.06版) 表一

車號 號蹦蹦車
號蹦蹦車

114 年 6 月

項次	名稱 車號	日期														
		6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20
1	檢查引擎、變速箱油機量是否足夠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	檢查冷卻液量是否足夠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	檢查撒水箱水量是否足夠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	檢查連結器及防脫插銷是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	檢查電器連結線是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	檢查氣軔系統連結管是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	目視自力復軌裝置是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	檢查儲氣桶排水是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	測試廣播系統是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	測試撒砂設備是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	測試撒水設備是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	檢查燃油量是否足夠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	檢查消防設備(滅火器)是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	測試車輛照明是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	測試喇叭是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	測試煞車系統是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	檢查行車紀錄器(檔案保存 5 天)是否正確	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	是否暖車 5 分鐘以上	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	車輛是否清潔	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	檢查客車安全鏈條是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
擔	任	司	機													
幹	部	抽	查													
備註	操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打✱。 填✱記號者需說明原因。															

製表：

契約張耀顯
機務助理 0650
0700

站長：

技術士林耀堂
0650
0700

單位主管：

技正阮名揚
0650
0700

蹦蹦車動力機車頭一級保養紀錄表(每天實施) (114.05.06版) 表一

車號 號蹦蹦車
號蹦蹦車

114 年 6 月

項次	名稱 車號	日期															
		6/1	6/22	6/23	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30							
	保養項目	6/1	6/22	6/23	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30							
1	檢查引擎、變速箱油機量是否足夠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	檢查冷卻液量是否足夠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	檢查撒水箱水量是否足夠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	檢查連結器及防脫插銷是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	檢查電器連結線是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	檢查氣軔系統連結管是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	目視自力復軌裝置是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	檢查儲氣桶排水是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	測試廣播系統是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	測試撒砂設備是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	測試撒水設備是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	檢查燃油量是否足夠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	檢查消防設備(滅火器)是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	測試車輛照明是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	測試喇叭是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	測試煞車系統是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	檢查行車紀錄器(檔案保存 5 天)是否正確	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	是否暖車 5 分鐘以上	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	車輛是否清潔	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	檢查客車安全鏈條是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
擔	任	司	機														
幹	部	抽	查														
備註	操作人員須穿戴適宜之安全護具後，始准作業。 檢查結果：正常請打✓、經修護者打○、當日未修繕打*。 填*記號者需說明原因。																

製表：

契約張曜顯
機械助理

站長：

技術士林耀堂
070

單位主管：

技正阮名揚
0708

表二

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車開車確認單 (114.05.06版)

車號：

116年 6 月

開車日期 時刻	6/25		6/26		6/26		6/27		6/27		6/28		6/28		6/29		6/29		6/30	
	06 = 53	10 21	06 43	06 48	06 44	06 52	06 43	06 46	06 50	10 24	06 41	06 50	06 53	11 00	06 40	06 52	06 54	10 10	06 49	06 51
司機酒測值 (mg/L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
司機血壓值 (mm/Hg) (收縮/舒張壓)	112 59	133 76	136 75	116 67	103 59	132 79	132 74	116 64	132 81	126 74	135 73	124 72	131 82	120 71	136 75	126 72	122 82	82 49	121 68	117 65
檢查服裝儀容	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
無線電機測試	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
確認司機執行 (表一)各項工作完成	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
司機簽名	李國平	潘宇航	潘宇航	潘宇航	李國平	李國平	潘宇航	潘宇航	潘宇航	潘宇航	潘宇航	潘宇航	潘宇航	潘宇航	潘宇航	潘宇航	潘宇航	潘宇航	潘宇航	潘宇航
蹦蹦車站 幹部蓋章	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂

說明：

1. 酒測值須為 0 mg/L。
2. 當日血壓測量值若收縮壓高於 160 mm/HG，禁止開車。
3. 司機健康狀況應自主管理；若有不適立即向值班站長反應，暫停乘務作業。

※備註：若檢測合格請於各欄打勾後，並於末欄蓋章確認後，使得發車。

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車開車確認單 (114.05.06 版)

車號：

114年 6 月

開車日期 時刻	6/20		6/20		6/21		6/21		6/22		6/22		6/23		6/23		6/24		6/25	
	06 48	06 56	06 58	10 25	06 38	06 51	06 53	10 28	06 50	06 52	06 54	10 00	06 48	06 51	06 52	10 00			06 50	06 52
司機酒測值 (mg/L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
司機血壓值 (mm/Hg) (收縮/舒張壓)	137 75	123 69	136 81	126 72	136 73	124 71	131 78	125 72	122 73	132 71	118 69	144 50	126 71	112 70	109 59	106 62			131 82	121 65
檢查服裝儀容	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
無線電機測試	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
確認司機執行 (表一)各項工作完成	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
司機簽名	潘宇航	藍煥燁	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心	蔡張毓心
蹦蹦車站 幹部蓋章	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書	技術士 李書

說明：

1. 酒測值須為 0 mg/L。
2. 當日血壓測量值若收縮壓高於 160 mm/HG，禁止開車。
3. 司機健康狀況應自主管理；若有不適立即向值班站長反應，暫停乘務作業。

※備註：若檢測合格請於各欄打勾後，並於末欄蓋章確認後，使得發車。

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車開車確認單 (114.05.06版)

車號：

114年 6 月

開車日期 時刻	6/15		6/15		6/16		6/16		6/17		6/17		6/18		6/18		6/19		6/19	
	06:46	06:50	06:52	10:10	06:48	06:50	06:51	10:00	06:50	06:52	06:54	10:19	06:50	06:52	06:53	10:25	06:42	06:46	06:50	06:51
司機酒測值 (mg/L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
司機血壓值 (mm/Hg) (收縮/舒張壓)	133/76	122/74	108/60	101/51	111/63	124/76	110/51	116/63	112/64	126/74	121/64	131/79	110/64	133/79	107/58	132/75	135/73	121/64	139/79	117/64
檢查服裝儀容	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
無線電機測試	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
確認司機執行 (表一)各項工作完成	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
司機簽名	潘宇航	李啟平	蔡張毓心	李啟平	蔡張毓心	李啟平	蔡張毓心	李啟平	蔡張毓心	李啟平	蔡張毓心	李啟平	蔡張毓心	李啟平	蔡張毓心	李啟平	蔡張毓心	李啟平	蔡張毓心	李啟平
蹦蹦車站 幹部蓋章	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂

說明：

1. 酒測值須為 0 mg/L。
2. 當日血壓測量值若收縮壓高於 160 mm/HG，禁止開車。
3. 司機健康狀況應自主管理；若有不適立即向值班站長反應，暫停乘務作業。

※備註：若檢測合格請於各欄打勾後，並於末欄蓋章確認後，使得發車。

表二

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車開車確認單 (114.05.06版)

車號：

114年 6月

開車日期 時刻 檢測項目	6/6		6/6		6/7		6/7		6/8		6/8		6/8		6/13		6/14		6/14	
	6/6 06 45	6/6 06 47	6/6 07 00	6/6 07 23	06 06 33	06 06 43	06 06 46	10 10 19	06 06 26	06 06 28	06 06 44	06 06 49	06 06 52		保 2 4 12	06 06 36	06 06 46	06 06 50	11 11 00	
司機酒測值 (mg/L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12	0	0	0	0	
司機血壓值 (mm/Hg) (收縮/舒張壓)	134 96	139 81	121 69	122 73	136 75	121 66	127 76	116 69	111 69	116 77	132 74	122 73	119 63			135 73	126 74	139 79	133 71	
檢查服裝儀容	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
無線電機測試	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
確認司機執行 (表一)各項工作完成	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
司機簽名	潘宇航	吳嘉祥	蔡張毓心	潘宇航	潘宇航	潘宇航	蔡張毓心	陳永	李的健	潘宇航	潘宇航	蔡張毓心			潘宇航	潘宇航	吳嘉祥	蔡張毓心		
蹦蹦車站 幹部蓋章	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士林耀堂	技術士黃	技術士黃	技術士黃	技術士黃	技術士李書	技術士李書	技術士李書	技術士李書	技術士李書	技術士李書			技術士黃	技術士黃	技術士黃	技術士黃	

說明：

- 酒測值須為 0 mg/L。
- 當日血壓測量值若收縮壓高於 160 mm/HG，禁止開車。
- 司機健康狀況應自主管理；若有不適立即向值班站長反應，暫停乘務作業。

※備註：若檢測合格請於各欄打勾後，並於末欄蓋章確認後，使得發車。

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車開車確認單 (111.09.15版)

114年 6月

開車日期 時刻	6/1				6/2				6/3				6/4				6/5			
檢測項目	06 43	06 50	06 53	10 10	06 48	06 52	06 53	10 13	06 48	06 50	06 51	10 20	06 45	06 50	06 52	10 24	06 37	06 49	06 50	10 52
司機酒測值 (mg/L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
司機血壓值 (mm/Hg)	137	128	124	99	121	116	112	121	118	109	123	139	134	117	117	135	138	121	113	
(收縮/舒張壓)	76	73	71	50	72	66	61	67	67	63	71	81	79	56	66	74	76	67	81	
檢查服裝儀容	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
無線電機測試	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
司機簽名	潘宇航	潘宇航	蔡張毓心	李啟平	潘宇航	蔡張毓心	李啟平	藍煥燦	藍煥燦	蔡張毓心	潘宇航	吳庭蔚	吳庭蔚	李啟平	蔡張毓心	潘宇航	藍煥燦	李啟平	吳庭蔚	
紀錄簽名	潘宇航	潘宇航	陳平	蔡張毓心	潘宇航	蔡張毓心	趙立行	蔡張毓心	藍煥燦	蔡張毓心	趙立行	李啟平	吳庭蔚	吳庭蔚	李啟平	藍煥燦	潘宇航	吳庭蔚	林煥堂	
值班站長	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	技衛士林煥堂	

說明：

1. 酒測值須為0 mg/L。
2. 當日血壓測量值若收縮壓高於160 mm/HG、舒張壓高於100mm/HG，禁止開車。
3. 司機健康狀況應自主管理；若有不適立即向值班站長反應，暫停乘務作業。
4. 記錄人員務必確實登記並簽名負責，如有異常確實回報值班站長。

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月30日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

林耀堂
康皓惠

站長：

技術士林耀堂
0700

單位主管：

技術士林耀堂
0700

備註：

1. 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
2. 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
3. 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
4. 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月29日

項號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

趙立行
康如志

站長：

森林經營員 趙立行

單位主管：

技術士 林耀堂

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月28日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員

趙立行
潘宇航

站長：

0628
森林護管員趙立行

單位主管：

0628
森林護管員趙立行代

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月27日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：趙立門
吳起南

站長：蘇林趙立門

單位主管：蘇林趙立門代

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月26日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

黃錫濤
藍煥煜

站長：

0626
技術士黃錫濤
0700

單位主管：

0626
技術士黃錫濤
0700

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月25日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉搬器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

黃錫馨
李啓平

站長：

技術士林耀堂
0625
0700

單位主管：

技術士黃錫馨
0625
0705代

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月23日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

林耀堂
康皓真

站長：

林耀堂
林耀堂

單位主管：

技術士林耀堂
林耀堂

備註：

1. 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
2. 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
3. 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
4. 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114 年 6 月 22 日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

趙立門
康佳

站長：

森林護管員 趙立門 0622 3705

單位主管

技術員 李書丞 0704

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月21日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

李書承
潘宇航

站長：

林趙立
林趙立

單位主管：

李書承
李書承

備註：

1. 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
2. 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
3. 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
4. 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月20日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

李書承
吳庭蔚

站長：

技術士李書承
0702

單位主管：

技術士李書承
0702

備註：

1. 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
2. 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
3. 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
4. 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月19日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

黃錫壽

站長：

技術士黃錫壽
0619 0700

單位主管：

技術士黃錫壽
0619 0700

備註：

藍炳煜

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月18日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

林耀堂
李啟平

站長：

技術士林耀堂
0700

單位主管：

技術士林耀堂
0700

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月17日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

趙立行
康皓真

站長：

森林護管員 趙立行

單位主管：

森林護管員 趙立行

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月16日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉搬器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

趙立行
康皓恩

站長：

森林護管員 趙立行 06/16/2025

單位主管

技術員 李書丞 07/06/2025

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月15日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

 李書承
康曉慧

站長：

 林趙立行
0615
0700

單位主管：

 技術士李書承
0905

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月14日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

黃錫孝
潘宇航

站長：

0614
技術士黃錫孝

單位主管：

0614
技術士黃錫孝

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月8日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉搬器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

李書承
陳米

站長：

06/08
技術士李書承

單位主管：

07/08
技術士李書承

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月7日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撇器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

黃錫壽
潘宇航

站長：

0607
技術士黃錫壽

單位主管：

0607
技術士黃錫壽

備註：

1. 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
2. 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
3. 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
4. 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

表十

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表 (114.05.06 版)

巡查日期：114年6月6日

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙 1.6~20mm	✓			曲線不得 超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/ 危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M 內 雜草高度 $\leq 50\text{cm}$

巡查員：

林耀堂
吳庭蔚

站長：

技術士 林耀堂
0606
0700

單位主管：

技術士 黃錫壽
0606
0700 代

備註：

- 巡路工作應以 2 人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24 小時累積雨量達 80 毫米或 1 小時內累積雨量達 40 毫米之降雨現象及地震 3 級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查 1 次。
- 24 小時累積雨量達 350 毫米或 3 小時內累積雨量達 200 毫米以上之大豪雨時，需由太平山莊經理或站長依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。
- 24 小時累積雪量達 80 毫米以上，軌道枕木積雪 8 公分埋沒軌道(鐵軌高度約 7 公分)，司機員無法目視軌道，即停止營業，需由太平山莊經理或站長依天候及現場情況，並經巡查後確認積雪溶化後，司機員可目視軌道，路線正常後，始得行駛。

TPS-NFRA-FOR-0804-12 A/1

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表(111.09.15版)

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 $\Delta \max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙1.6~20mm	✓			曲線不得超過10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M內雜草

巡查日期：114年6月5日

巡查員：林煥堂
藍煥堂

值班站長：

技術士林耀堂

單位主管：

0605
技術士林耀堂

備註：

- 巡路工作應以2人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24小時累積雨量達80毫米或1小時內累積雨量達40毫米之降雨現象及地震3級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查1次。
- 24小時累積雨量達350毫米或3小時內累積雨量達200毫米以上之大豪雨時，需由遊樂區負責人依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表(111.09.15版)

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 Δ $\max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙1.6~20mm	✓			曲線不得超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M內雜草

巡查員：
趙立行
李洛平

值班站長：

森林經營員 趙立行

單位主管：

森林經營員 趙立行 代

巡查日期：114年6月4日

備註：

- 巡路工作應以2人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24小時累積雨量達80毫米或1小時內累積雨量達40毫米之降雨現象及地震3級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查1次。
- 24小時累積雨量達350毫米或3小時內累積雨量達200毫米以上之大豪雨時，需由遊樂區負責人依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表(111.09.15版)

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處△ max≤30mm
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙1.6~20mm	✓			曲線不得超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/危石/危木/ 雜草	✓			軌道兩側 W=3.0M內雜草

巡查員：趙立仁
李結志

值班站長：森林護管員趙立仁

巡查日期：114年6月3日
單位主管：技術士李晉承
6/9/06

備註：

- 巡路工作應以2人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24小時累積雨量達80毫米或1小時內累積雨量達40毫米之降雨現象及地震3級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查1次。
- 24小時累積雨量達350毫米或3小時內累積雨量達200毫米以上之大豪雨時，需由遊樂區負責人依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表(111.09.15版)

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 Δ $\max \leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙1.6~20mm	✓			曲線不得超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M內雜草

巡查員：李書丞
謝志

值班站長：

技術員李書丞
0705

單位主管

巡查日期：114年6月2日

技術員李書丞
0702

備註：

1. 巡路工作應以2人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
2. 24小時累積雨量達80毫米或1小時內累積雨量達40毫米之降雨現象及地震3級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查1次。
3. 24小時累積雨量達350毫米或3小時內累積雨量達200毫米以上之大豪雨時，需由遊樂區負責人依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表(111.09.15版)

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況	✓			
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常	✓			
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物	✓			
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物	✓			
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖	✓			
6	路基狀況	目測	是否流失	✓			
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木	✓			防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚	✓			
9	轉車台	實際操作	功能是否正常	✓			鋼軌接頭處 Δ max $\leq 30\text{mm}$
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污	✓			
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙1.6~20mm	✓			曲線不得超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽	✓			
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/危石/危木/	✓			軌道兩側 W=3.0M內雜草

巡查員：李書丞
廖志

值班站長：技術士李書丞
6/15

巡查日期：114年6月1日

單位主管：技術士李書丞
6/15

備註：

- 巡路工作應以2人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。
- 24小時累積雨量達80毫米或1小時內累積雨量達40毫米之降雨現象及地震3級(8.0 gal ~ 25 gal) 以上必須再巡查1次。
- 24小時累積雨量達350毫米或3小時內累積雨量達200毫米以上之大豪雨時，需由遊樂區負責人依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。