

# 109 年 11 月份烏來台車設施維護執行情形

更新日期:109.12.03

## I. 軌道設施：

| 路線里程    | 養護單位  | 最近 1 次檢查日期／<br>(預計下次檢修日期)                            |                              | 說明 |
|---------|-------|--|------------------------------|----|
|         |       | 雙週檢  | 雙月檢                          |    |
| 0K~1.5K | 烏來工作站 | 109.11.12<br>109.11.26<br>(109.12.08)<br>(109.12.22) | 109.10.30<br><br>(109.12.30) |    |

## II. 機車設施：

| 機車編號 | 噸數    | 配置車庫  | 最近 1 次檢修日期／<br>(預計下次檢修日期)                      |                          |                              | 使用情形            | 說明 |
|------|-------|-------|--|--------------------------|------------------------------|-----------------|----|
|      |       |       | 二級   | 三級                       | 四級                           |                 |    |
| 1    | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 109.11.1 及 11.16<br>(109.12.01)<br>(109.12.16) | 109.11.18<br>(109.12.18) | 109.11.12<br><br>(110.01.12) | 台車暫停營運<br>車輛維修中 |    |
| 2    | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 109.11.1 及 11.16<br>(109.12.01)<br>(109.12.16) | 109.11.18<br>(109.12.18) | 109.11.12<br><br>(110.01.12) | 台車暫停營運<br>車輛維修中 |    |
| 3    | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 109.11.1 及 11.16<br>(109.12.01)<br>(109.12.16) | 109.11.18<br>(109.12.18) | 109.11.12<br><br>(110.01.12) | 台車暫停營運<br>車輛維修中 |    |

| 機車編號 | 噸數   | 配置車庫  | 最近1次檢修日期／<br>(預計下次檢修日期)                        |                          |                              | 使用情形            | 說明 |
|------|------|-------|--|--------------------------|------------------------------|-----------------|----|
|      |      |       | 二級   | 三級                       | 四級                           |                 |    |
| 5    | 2.3噸 | 烏來工作站 | 109.11.1 及 11.16<br>(109.12.01)<br>(109.12.16) | 109.11.18<br>(109.12.18) | 109.11.12<br><br>(110.01.12) | 台車暫停營運<br>車輛維修中 |    |
| 6    | 2.3噸 | 烏來工作站 | 109.11.1 及 11.16<br>(109.12.01)<br>(109.12.16) | 109.11.18<br>(109.12.18) | 109.11.12<br><br>(110.01.12) | 台車暫停營運<br>車輛維修中 |    |
| 7    | 2.3噸 | 烏來工作站 | 109.11.1 及 11.16<br>(109.12.01)<br>(109.12.16) | 109.11.18<br>(109.12.18) | 109.11.12<br><br>(110.01.12) | 台車暫停營運<br>車輛維修中 |    |
| 8    | 2.3噸 | 烏來工作站 | 109.11.1 及 11.16<br>(109.12.01)<br>(109.12.16) | 109.11.18<br>(109.12.18) | 109.11.12<br><br>(110.01.12) | 台車暫停營運<br>車輛維修中 |    |
| 9    | 2.3噸 | 烏來工作站 | 109.11.1 及 11.16<br>(109.12.01)<br>(109.12.16) | 109.11.18<br>(109.12.18) | 109.11.12<br><br>(110.01.12) | 台車暫停營運<br>車輛維修中 |    |
| 10   | 2.3噸 | 烏來工作站 | 109.11.1 及 11.16<br>(109.12.01)<br>(109.12.16) | 109.11.18<br>(109.12.18) | 109.11.12<br><br>(110.01.12) | 台車暫停營運<br>車輛維修中 |    |

| 機車編號 | 噸數    | 配置車庫  | 最近 1 次檢修日期／<br>(預計下次檢修日期)                      |                          |                          | 使用情形          | 說明 |
|------|-------|-------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|----|
|      |       |       | 二級   | 三級                       | 四級                       |               |    |
|      |       |       |  |                          |                          | 修中            |    |
| 11   | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 109.11.1 及 11.16<br>(109.12.01)<br>(109.12.16) | 109.11.18<br>(109.12.18) | 109.11.12<br>(110.01.12) | 暫停營運車輛<br>維修中 |    |