

111 年 10 月份烏來台車設施維護執行情形

更新日期:111.11.01

I. 軌道設施：

| 路線里程 | 養護單位 | 最近 1 次檢查日期／ (預計下次檢修日期) | | 說明 |
|---------|-------|--|------------------------------|----|
| | | 雙週檢 | 雙月檢 | |
| 0K~1.5K | 烏來工作站 | 111.10.11 111.10.25 (111.11.08) (111.11.22) | 111.10.31 (111.12.31) | |

II. 機車設施：

| 機車編號 | 噸數 | 配置車庫 | 最近 1 次檢修日期／ (預計下次檢修日期) | | 使用情形 | 說明 |
|------|-------|-------|---------------------------|--------------------------|------|----|
| | | | 二級 | 三級 | | |
| 1 | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 111.10.18 (111.11.18) | 111.09.07 (111.11.07) | 使用中 | |
| 2 | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 111.10.18 (111.11.18) | 111.09.07 (111.11.07) | 使用中 | |
| 3 | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 111.10.18 (111.11.18) | 111.09.07 (111.11.07) | 使用中 | |
| 5 | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 111.10.18 (111.11.18) | 111.09.07 (111.11.07) | 使用中 | |
| 6 | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 111.10.18 (111.11.18) | 111.09.07 (111.11.07) | 使用中 | |
| 7 | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 111.10.18 (111.11.18) | 111.09.07 (111.11.07) | 使用中 | |

| 機車編號 | 噸數 | 配置車庫 | 最近1次檢修日期／ (預計下次檢修日期) | | 使用情形 | 說明 |
|------|------|-------|--------------------------|--------------------------|------|----|
| | | | 二級 | 三級 | | |
| 8 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 111.10.18 (111.11.18) | 111.09.07 (111.11.07) | 使用中 | |
| 9 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 111.10.18 (111.11.18) | 111.09.07 (111.11.07) | 使用中 | |
| 10 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 111.10.18 (111.11.18) | 111.09.07 (111.11.07) | 使用中 | |
| 11 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 111.10.18 (111.11.18) | 111.09.07 (111.11.07) | 使用中 | |
| 樹蛙號 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 111.10.18 (111.11.18) | 111.09.07 (111.11.07) | 使用中 | |
| 杜鵑號 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 111.10.18 (111.11.18) | 111.09.07 (111.11.07) | 使用中 | |