

林鐵處營運中車輛保養維修彙整表 112 年 9 月

| 機車<br>編號 | 噸數 | 配置<br>車庫 | 最近 1 次檢查日期<br>(預計下次檢修日期) |                          |                          | 使用<br>情形                       | 說明  |
|----------|----|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----|
|          |    |          | 二級                       | 三級                       | 四級                       |                                |     |
| DL31     | 25 | 阿里山車庫    | 112.07.13<br>(112.10.13) | 111.05.13<br>(113.05.13) | 111.05.13<br>(117.05.13) | 使用中                            |     |
| DL33     | 25 | 嘉義車庫     | 112.08.15<br>(112.11.15) | 112.05.25<br>(114.05.25) | 108.07.24<br>(114.07.24) | 使用中                            |     |
| DL34     | 25 | 嘉義車庫     |                          | 111.09.27<br>(113.10.03) | 109.09.29<br>(115.09.29) | 於 111 年 11 月 24 日<br>吊掛裝櫃，出任英國 |     |
| DL38     | 25 | 阿里山車庫    | 112.07.14<br>(112.10.14) | 112.01.10<br>(114.01.10) | 112.01.10<br>(118.01.10) | 使用中                            |     |
| DL39     | 28 | 阿里山車庫    |                          |                          | 112.09.29<br>進廠保養        | 四級保<br>養中                      | 檢修中 |
| DL40     | 28 | 阿里山車庫    | 112.07.18<br>(112.10.18) | 112.07.18<br>(114.07.18) | 106.11.09<br>(112.11.09) | 使用中                            |     |
| DL41     | 28 | 阿里山車庫    | 112.09.01<br>(112.12.01) | 112.09.01<br>(114.09.01) | 112.09.01<br>(118.09.01) | 使用中                            |     |
| DL42     | 28 | 阿里山車庫    | 112.07.06<br>(112.10.06) | 111.07.08<br>(113.07.08) | 107.07.16<br>(113.07.16) | 使用中                            |     |
| DL43     | 28 | 阿里山車庫    | 112.08.11<br>(112.11.11) | 111.03.15<br>(113.03.15) | 111.03.15<br>(117.03.15) | 使用中                            |     |
| DL45     | 29 | 嘉義車庫     | 112.09.07<br>(112.12.07) | 111.12.09<br>(113.12.09) | 111.12.09<br>(117.12.09) | 使用中                            |     |
| DL46     | 29 | 嘉義車庫     |                          |                          | 107.12.24<br>(113.12.24) | 三級保<br>養中                      | 檢修中 |
| DL47     | 29 | 嘉義車庫     | 112.08.04<br>(112.11.04) | 110.12.13<br>(112.12.13) | 107.04.24<br>(113.04.24) | 使用中                            |     |
| DL48     | 29 | 嘉義車庫     | 112.07.31<br>(112.10.31) | 110.11.12<br>(112.11.12) | 107.05.09<br>(113.05.09) | 使用中                            |     |
| DL49     | 29 | 嘉義車庫     | 112.09.19<br>(112.12.19) | 111.06.27<br>(113.06.29) | 107.06.07<br>(113.06.07) | 使用中                            |     |
| DL50     | 29 | 嘉義車庫     | 112.07.06<br>(112.10.06) | 111.07.20<br>(113.07.20) | 107.07.05<br>(113.07.05) | 使用中                            |     |
| DL51     | 29 | 嘉義車庫     | 112.07.20<br>(112.10.20) | 111.10.25<br>(113.10.25) | 107.09.28<br>(113.09.28) | 使用中                            |     |