## 林鐵處營運中車輛保養維修彙整表 113 年 10 月

| 機車編號 | 噸數 | 配置車庫  | 最近1次檢查日期<br>(預計下次檢修日期) |             |             | 使用     | 카라디디   |
|------|----|-------|------------------------|-------------|-------------|--------|--------|
|      |    |       | 二級                     | 三級          | 四級          | 情形     | 說明     |
| DL31 | 25 | 阿里山車庫 | 113.10.03              | 113.04.01   | 111.04.13   | 使用中    |        |
|      |    |       | (114.01.03)            | (115.04.01) | (117.04.13) |        |        |
| DL33 | 25 | 嘉義車庫  | 113.10.29              | 112.05.25   | 108.07.24   | 使用中    |        |
|      |    |       | (114.01.29)            | (114.05.25) | (114.07.24) |        |        |
| DL34 | 25 | 嘉義車庫  |                        |             | 109.09.29   | 於111年: | 11月24日 |
|      |    |       |                        |             | (115.09.29) | 吊掛裝櫃   | ,出任英國  |
| DL38 | 25 | 阿里山車庫 | 113.10.15              | 112.01.10   | 112.01.10   | 使用中    |        |
|      |    |       | (114.01.15)            | (114.01.10) | (118.01.10) |        |        |
| DL39 | 28 | 阿里山車庫 | 113.08.17              | 112.11.21   | 112.11.21   | 使用中    |        |
|      |    |       | (113.11.17)            | (114.11.21) | (118.11.21) |        |        |
| DL40 | 28 | 阿里山車庫 | 113.09.27              | 112.12.26   | 112.12.26   | 使用中    |        |
|      |    |       | (113.12.27)            | (114.12.26) | (118.12.26) |        |        |
| DL41 | 28 | 阿里山車庫 | 113.08.28              | 113.02.28   | 112.09.01   | 使用中    |        |
|      |    |       | (113.11.28)            | (115.02.28) | (118.09.01) |        |        |
| DL42 | 28 | 阿里山車庫 |                        |             |             | 四級保 養中 | 檢修中    |
| DL43 | 28 | 阿里山車庫 | 113.08.05              | 113.03.21   | 111.03.15   | 使用中    |        |
|      |    |       | (113.11.05)            | (115.03.21) | (117.03.15) |        |        |
| DL45 | 29 | 嘉義車庫  | 113.08.19              | 111.12.09   | 111.12.09   | 使用中    |        |
|      |    |       | (113.11.19)            | (113.12.09) | (117.12.09) |        |        |
| DL46 | 29 | 嘉義車庫  | 113.08.30              | 112.12.14   | 107.12.24   | 使用中    |        |
|      |    |       | (113.11.30)            | (114.12.14) | (113.12.24) |        |        |
| DL47 | 29 | 嘉義車庫  | 113.09.06              | 113.06.07   | 113.06.07   | 使用中    |        |
|      |    |       | (113.12.06)            | (115.06.07) | (119.06.07) |        |        |
| DL48 | 29 | 嘉義車庫  | 113.09.25              | 113.06.24   | 113.06.24   | 使用中    |        |
|      |    |       | (113.12.25)            | (115.06.24) | (119.06.24) |        |        |
| DL49 | 29 | 嘉義車庫  | 113.10.18              | 113.07.17   | 113.07.17   | 使用中    |        |
|      |    |       | (114.01.18)            | (115.07.17) | (119.7.17)  |        |        |
| DL50 | 29 | 嘉義車庫  | 113.09.13              | 113.09.13   | 113.09.13   | 使用中    |        |
|      |    |       | (113.12.13)            | (115.09.13) | (119.09.13) |        |        |
| DL51 | 29 | 嘉義車庫  |                        |             |             | 四級保 養中 | 檢修中    |