

113 年 11 月份烏來台車設施維護執行情形

更新日期:113.12.06

I. 軌道設施：

| 路線里程 | 養護單位 | 最近 1 次檢查日期／ (預計下次檢修日期) | | 說明 |
|---------|-------|---|------------------------------|----|
| | | 雙週檢 | 雙月檢 | |
| 0K~1.5K | 烏來工作站 | 113.11.05 113.11.19 (113.12.03) (113.12.17) (113.12.31) | 113.10.31 (113.12.31) | |

II. 機車設施：

| 機車編號 | 噸數 | 配置車庫 | 最近 1 次檢修日期／ (預計下次檢修日期) | | 使用情形 | 說明 |
|------|-------|-------|---------------------------|--------------------------|---------|----|
| | | | 二級 | 三級 | | |
| 1 | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 113.11.18 (113.12.18) | 113.11.07 (114.01.07) | 車體設備維修中 | |
| 2 | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 113.11.18 (113.12.18) | 113.11.07 (114.01.07) | 使用中 | |
| 3 | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 113.11.18 (113.12.18) | 113.11.07 (114.01.07) | 車體設備維修中 | |
| 5 | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 113.11.18 (113.12.18) | 113.11.07 (114.01.07) | 使用中 | |
| 6 | 2.3 噸 | 烏來工作站 | 113.11.18 (113.12.18) | 113.11.07 (114.01.07) | 使用中 | |

| 機車編號 | 噸數 | 配置車庫 | 最近1次檢修日期／ (預計下次檢修日期) | | 使用情形 | 說明 |
|------|------|-------|--------------------------|--------------------------|------|-------------------------------|
| | | | 二級 | 三級 | | |
| | | | | | | |
| 7 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 113.11.18 (113.12.18) | 113.11.07 (114.01.07) | 使用中 | 台車車體設備維護 (11/13開工、12/02完工) |
| 8 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 113.11.18 (113.12.18) | 113.11.07 (114.01.07) | 使用中 | |
| 9 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 113.11.18 (113.12.18) | 113.11.07 (114.01.07) | 使用中 | |
| 10 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 113.11.18 (113.12.18) | 113.11.07 (114.01.07) | 使用中 | |
| 11 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 113.11.18 (113.12.18) | 113.11.07 (114.01.07) | 使用中 | |
| 樹蛙號 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 113.11.18 (113.12.18) | 113.11.07 (114.01.07) | 使用中 | |
| 杜鵑號 | 2.3噸 | 烏來工作站 | 113.11.18 (113.12.18) | 113.11.07 (114.01.07) | 待修中 | |