

113 年 06 月份烏來台車設施維護執行情形

更新日期:113.07.04

I. 軌道設施：

路線里程	養護單位	最近 1 次檢查日期／ (預計下次檢修日期)		說明
		雙週檢	雙月檢	
0K~1.5K	烏來工作站	113.06.04 113.06.18 (113.07.02) (113.07.16) (113.07.30)	113.06.30 (113.08.31)	

II. 機車設施：

機車編號	噸數	配置車庫	最近 1 次檢修日期／ (預計下次檢修日期)		使用情形	說明
			二級	三級		
1	2.3 噸	烏來工作站	113.06.18 (113.07.18)	113.05.07 (113.07.07)	使用中	
2	2.3 噸	烏來工作站	113.06.18 (113.07.18)	113.05.07 (113.07.07)	使用中	
3	2.3 噸	烏來工作站	113.06.18 (113.07.18)	113.05.07 (113.07.07)	使用中	
5	2.3 噸	烏來工作站	113.06.18 (113.07.18)	113.05.07 (113.07.07)	使用中	
6	2.3 噸	烏來工作站	113.06.18 (113.07.18)	113.05.07 (113.07.07)	使用中	
7	2.3 噸	烏來工作站	113.06.18 (113.07.18)	113.05.07 (113.07.07)	使用中	

機車編號	噸數	配置車庫	最近1次檢修日期／ (預計下次檢修日期)		使用情形	說明
			二級	三級		
8	2.3噸	烏來工作站	113.06.18 (113.07.18)	113.05.07 (113.07.07)	使用中	
9	2.3噸	烏來工作站	113.06.18 (113.07.18)	113.05.07 (113.07.07)	使用中	
10	2.3噸	烏來工作站	113.06.18 (113.07.18)	113.05.07 (113.07.07)	使用中	
11	2.3噸	烏來工作站	113.06.18 (113.07.18)	113.05.07 (113.07.07)	使用中	
樹蛙號	2.3噸	烏來工作站	113.06.18 (113.07.18)	113.05.07 (113.07.07)	使用中	
杜鵑號	2.3噸	烏來工作站	113.06.18 (113.07.18)	113.05.07 (113.07.07)	待修中	6/26 引擎拆 回原廠 維修