

114 年 01 月份烏來台車設施維護執行情形

更新日期:114.02.09

I. 軌道設施：

路線里程	養護單位	最近 1 次檢查日期／ (預計下次檢修日期)		說明
		雙週檢	雙月檢	
0K~1.5K	烏來工作站	114.01.14 114.01.28 (114.02.11) (114.02.25)	113.12.31 (114.02.28)	

II. 機車設施：

機車編號	噸數	配置車庫	最近 1 次檢修日期／ (預計下次檢修日期)		使用情形	說明
			二級	三級		
1	2.3 噸	烏來工作站	114.01.18 (114.02.18)	114.01.18 (114.02.18)	車體設備維修中	
2	2.3 噸	烏來工作站	114.01.18 (114.02.18)	114.01.18 (114.02.18)	使用中	
3	2.3 噸	烏來工作站	114.01.18 (114.02.18)	114.01.18 (114.02.18)	車體設備維修中	
5	2.3 噸	烏來工作站	114.01.18 (114.02.18)	114.01.18 (114.02.18)	使用中	
6	2.3 噸	烏來工作站	114.01.18 (114.02.18)	114.01.18 (114.02.18)	使用中	

機車編號	噸數	配置車庫	最近1次檢修日期／ (預計下次檢修日期)		使用情形	說明
			二級	三級		
7	2.3噸	烏來工作站	114.01.18 (114.02.18)	114.01.18 (114.02.18)	使用中	
8	2.3噸	烏來工作站	114.01.18 (114.02.18)	114.01.18 (114.02.18)	使用中	
9	2.3噸	烏來工作站	114.01.18 (114.02.18)	114.01.18 (114.02.18)	使用中	台車車體設備維護 (01/07開工、01/26完工)
10	2.3噸	烏來工作站	114.01.18 (114.02.18)	114.01.18 (114.02.18)	使用中	
11	2.3噸	烏來工作站	114.01.18 (114.02.18)	114.01.18 (114.02.18)	使用中	
樹蛙號	2.3噸	烏來工作站	114.01.18 (114.02.18)	114.01.18 (114.02.18)	使用中	
杜鵑號	2.3噸	烏來工作站	114.01.18 (114.02.18)	114.01.18 (114.02.18)	使用中	