

114 年 06 月份烏來台車設施維護執行情形

更新日期:114.07.03

I. 軌道設施：

路線里程	養護單位	最近 1 次檢查日期／ (預計下次檢修日期)		說明
		雙週檢	雙月檢	
0K~1.5K	烏來工作站	114.06.03 114.06.17 (114.07.01) (114.07.15) (114.07.29)	114.06.30 (114.08.31)	

II. 機車設施：

機車編號	噸數	配置車庫	最近 1 次檢修日期／ (預計下次檢修日期)		使用情形	說明
			二級	三級		
1	2.3 噸	烏來工作站	114.06.18 (114.07.18)	114.05.07 (114.07.07)	使用中	
2	2.3 噸	烏來工作站	114.06.18 (114.07.18)	114.05.07 (114.07.07)	使用中	
3	2.3 噸	烏來工作站	114.06.18 (114.07.18)	114.05.07 (114.07.07)	使用中	
5	2.3 噸	烏來工作站	114.06.18 (114.07.18)	114.05.07 (114.07.07)	使用中	
6	2.3 噸	烏來工作站	114.06.18 (114.07.18)	114.05.07 (114.07.07)	使用中	
7	2.3 噸	烏來工作站	114.06.18 (114.07.18)	114.05.07 (114.07.07)	使用中	

機車編號	噸數	配置車庫	最近 1 次檢修日期／ (預計下次檢修日期)		使用情形	說明
			二級	三級		
8	2.3 噸	烏來工作站	114.06.18 (114.07.18)	114.05.07 (114.07.07)	使用中	
9	2.3 噸	烏來工作站	114.06.18 (114.07.18)	114.05.07 (114.07.07)	使用中	
10	2.3 噸	烏來工作站	114.06.18 (114.07.18)	114.05.07 (114.07.07)	使用中	
11	2.3 噸	烏來工作站	114.06.18 (114.07.18)	114.05.07 (114.07.07)	使用中	
樹蛙號	2.3 噸	烏來工作站	114.06.18 (114.07.18)	114.05.07 (114.07.07)	使用中	
杜鵑號	2.3 噸	烏來工作站	114.06.18 (114.07.18)	114.05.07 (114.07.07)	使用中	