

114 年 08 月份烏來台車設施維護執行情形

更新日期:114.09.05

I. 軌道設施：

路線里程	養護單位	最近 1 次檢查日期／ (預計下次檢修日期)		說明
		雙週檢	雙月檢	
0K~1.5K	烏來工作站	114.08.12 114.08.26 (114.09.09) (114.09.23)	114.08.31 (114.10.31)	

II. 機車設施：

機車編號	噸數	配置車庫	最近 1 次檢修日期／ (預計下次檢修日期)		使用情形	說明
			二級	三級		
1	2.3 噸	烏來工作站	114.08.18 (114.09.18)	114.07.07 (114.09.07)	使用中	
2	2.3 噸	烏來工作站	114.08.18 (114.09.18)	114.07.07 (114.09.07)	使用中	
3	2.3 噸	烏來工作站	114.08.18 (114.09.18)	114.07.07 (114.09.07)	使用中	
5	2.3 噸	烏來工作站	114.08.18 (114.09.18)	114.07.07 (114.09.07)	使用中	
6	2.3 噸	烏來工作站	114.08.18 (114.09.18)	114.07.07 (114.09.07)	使用中	
7	2.3 噸	烏來工作站	114.08.18 (114.09.18)	114.07.07 (114.09.07)	使用中	

機車編號	噸數	配置車庫	最近 1 次檢修日期／ (預計下次檢修日期)		使用情形	說明
			二級	三級		
8	2.3 噸	烏來工作站	114.08.18 (114.09.18)	114.07.07 (114.09.07)	使用中	
9	2.3 噸	烏來工作站	114.08.18 (114.09.18)	114.07.07 (114.09.07)	使用中	
10	2.3 噸	烏來工作站	114.08.18 (114.09.18)	114.07.07 (114.09.07)	使用中	
11	2.3 噸	烏來工作站	114.08.18 (114.09.18)	114.07.07 (114.09.07)	使用中	
樹蛙號	2.3 噸	烏來工作站	114.08.18 (114.09.18)	114.07.07 (114.09.07)	使用中	
杜鵑號	2.3 噸	烏來工作站	114.08.18 (114.09.18)	114.07.07 (114.09.07)	使用中	